


指定した時間に電源を切る<オフタイマー設定>


リモコンから、指定した時間後にモニターの電源が切れるように設定します。




1 ボタンを押す
設定メニューになります。




2 ボタンで「機能設定」を選び、
 ボタンを押す



3 ボタンで「オフタイマー設定」を選ぶ



4 ボタンで電源が切れるまでの時間を
選ぶ(10分単位で設定可能)




5 ボタンを押す
操作を終了します。

ボタンでお好みの
時間に設定してください。
(最大180分まで)

おしらせ

- ※ オフタイマーの動作中にモニターの電源をオフにすると、設定がクリアされ、次の電源オン時には必ずオフタイマー設定は「オフ」になります。
- ※ 残りの時間が1分以下になると画面に電源オフまでの時間がカウントダウン表示されます。
- ※ オフタイマー設定と無操作タイマー設定を共に「オフ」にすると、自動では電源は切れません。切り忘れにご注意ください。


自動的に電源を切る 〈無操作タイマー設定〉




1 **メニュー** ボタンを押す
設定メニューになります。



2 **決定** ボタンで「機能設定」を選び、
ボタンを押す



3 **決定** ボタンで「無操作タイマー設定」を選び、
戻る ボタンでお好みの設定を選ぶ



戻る ボタンで [オン] または [オフ] を選んでください

4 **メニュー** ボタンを押す
操作を終了します。

おしらせ

- ※ 無操作タイマー設定が「オン」になっていると、180分間何も操作しないと自動的に電源をオフします。
- ※ 電源以外のボタンを操作すると無操作時間のカウントは0に戻ります。
電源をオンオフしても無操作タイマー設定は前回の設定を記憶しています。
- ※ 残り時間が5分以下になると、画面に電源オフまでの時間がカウントダウン表示されます。
- ※ 残り時間が5分以下になった場合でも、オフタイマーが設定されている場合はオフタイマーを優先し、無操作タイマーによるカウントダウン表示や電源オフは行われません。