

L型のHM910L・I型のHM910共に給水管両端はツバ付仕様となっているため、カットしての対応は出来ません。

L型部品分解画像



L型給水管部



I型部品分解画像



I型給水管部

