


吸込口グリル 補修用性能部品



過去から現在に至るまで、3種類存在します。三乾王本体品番から特定できない場合があります。下記〈見分け方〉を参照し、品番特定してください。

〈補修用性能部品品番一覧〉

NO	品名	TYB536	TYK522R（廃番）	TYK522（廃番）
①	吸込口グリル	TYHK274（フィルターなし） *フィルター付きはありません。	TYH669（フィルター付き） *フィルターなしはありません。	補修用性能部品の 最低保有期間は終了しました。 ※ 1
②	フィルター	TYH670		
③	ダクト	品番なし※ 1	品番なし※ 1	
④	副吸い込み口 （吸込口グリル）	TYB536	TYK522R（廃番）※ 1	

〈見分け方〉

品名 見分け方のポイント		TYB536	TYK522R（廃番）	TYK522（廃番）
① 吸込口グリル (3種類)	表 フィルターメンテラベル有無を確認する	無し	有り ※2	有り ※2
	裏 つめ（突起）の位置を確認する	カバーの端側につめ有り	フィルターの切り欠き部分につめ有り	つめ無し
② フィルター (2種類) 切り欠きの数を確認する			切り欠き (8カ所)	切り欠き (4カ所)
③ ダクト (3種類) ラベルの有無、 穴の形状を確認する			品番ラベル ※2	

※ 1. TYB536（④副吸い込み口＝吸込口グリル）で交換になります。お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス（株）へご依頼ください。

※ 2. ラベルは、はがれている場合がありますのでご注意ください。