



【浄水が臭う場合のチェック項目】

①浄水カートリッジにホースが接続されていますか

→水栓金具および、浄水器取付からご入居までにお時間が有る場合には、浄水カートリッジ内の衛生状態維持のため、浄水カートリッジの代わりに、『直結プラグ』が接続されている場合があります。
浄水カートリッジが接続されていないと、水道水がそのまま吐水されています。
ホースを浄水カートリッジに接続してください。



■浄水カートリッジとホースの接続方法



②浄水器を長期（1カ月以上）使わずにいませんか

→浄水器を長期間（1カ月以上）使わないと、ホースや浄水カートリッジ内部に溜まった水が腐敗し、菌が繁殖する場合があります。
短期間でしたら捨て水により繁殖を防げますが、長期間の場合は繁殖の可能性がある為、浄水カートリッジと浄水ホースの交換をおすすめいたします。

③浄水カートリッジを長期間（1年超）使用、または使用水量が寿命水量を超えていませんか

→カートリッジ交換時期の目安は1年です。寿命水量を超えて使用すると、目詰まりによる流量低下、除去性能の低下が発生します。

浄水カートリッジ性能比較一覧表

仕様	区分	浄水器		
	品番	TH634-2	TH634-1	TH634RR
	外観			
	交換の目安	12ヶ月	12ヶ月	12ヶ月
	1日使用量	20L/日	30L/日	80L/日
	ろ過流量	3.0L/min	5.0L/min	4.5L/min
	除去対象物質	12物質	5物質	2物質

※カートリッジ交換時期の目安は、使用量、水圧、水質（濁り、赤さび、その他）などや、給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事によって大幅に短くなる場合もあります。

④浄水カートリッジに接続しているホース内に水あかなどが付着しているおそれがあります。


下記要領でホース内を洗浄してください。
洗浄しても改善されない場合は、ホースの交換をお願いします。

＜ビルトイン浄水カートリッジ取替説明書より抜粋＞

4. ホース内部洗浄

- 直結プラグを利用して、ホース内に水道水を通水し、ホース内の水あかなどの洗浄をお願いします。直結プラグがお手元にない場合は、「TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター」よりお求めください。
- 洗浄しても水あかなどがおさまらない場合は、ホースの経年劣化が考えられますので、ホースの交換をお願いします。修理のご利用は「TOTOメンテナンス（株）修理受付センター」へお問い合わせください。
ご連絡先は本説明書の最後部をご参照ください。

部品名	直結プラグ
形状	
品番	TH976681



- ① ホースを直結プラグで接続する。
IN(または入口)側のワンタッチカプラーとOUT(または出口)側のワンタッチカプラーを直結プラグで接続してください。ホースに真っすぐ奥まで（「カチッ」と音がするまで）確実に差し込んでください。
- ② 水栓のハンドルを開けて1～2分程度通水する。
ホース内部の水あかなどを洗浄します。
- ③ 水栓のハンドルを閉じ、水受け容器（洗面器など）またはタオルをホース接続部分の下に置く。
ホースを外すとき、ホース内に残った水が出てきますので、必ずご用意ください。
- ④ ホースから直結プラグを取り外す。
ワンタッチカプラーのスライドリングを引き、直結プラグを外してください。

※ホースを直結プラグで接続したまま長期間使用しないでください。不具合の原因になります。
※ワンタッチカプラーの接続部にゴミなどが付着しないようご注意ください。

⑤原水（水道水）自体に臭い、味の異常はありませんか

→原水（水道水）自体に味、異臭がする場合は、地域の水道局へお問い合わせください。

→原水（水道水）自体に異常がない場合は、2分～3分ほど水を流し、再度ご確認ください。
それでもやはり異常があるようであれば、TOTOメンテナンスへご依頼願います。

＜水道水を流すためには＞

- ・浄水器専用水栓を使用⇒メイン水栓より水を出す。
- ・兼用水栓を使用⇒水栓根元の浄水器用ハンドルを閉め一旦止水する。その後、レバーハンドルを上げて水を出す。

