


【水石けん供給栓がカウンターに取り付いている場合の取替え可否一覧】

対象既設現場

水石けん供給	取付位置
TS120M2R	カウンターに水石けん供給栓用の取付穴を開けて取付けている現場が対象です。(洗面器に取り付けている場合は、注意点3-2にてご確認ください。)

■カウンターにTS120M2Rが取り付いている場合の取替え一覧です



		おすすめ商品品番					
水石けん入れ品番		TLK02S0*J型 (ムース状)	TLK0520*J型 (ムース状)	TS126BR	TS126BDR	TS127G	
取り付け穴径		Φ 28					
画像							
カウンターにセットしている TOTO 洗面器品番	L330R	セルフリム式・フレイム式洗面器のため誤感知によりセット不可	TLK05203J型 ○	○			
	L331RTA			○			
	L331R			○			
	L332			○			
	L507			×			
	L517			○			
	L521			○			
	L522			×	○		
	L525			○			
	L526			○			
	L851	○					
	L537	既設穴: × 取付穴位置を	既設穴: ×	○			
	L546	<u>TLK02S0*J型の標準取付穴位に変更した場合:</u>	<u>TLK05203J型の標準取付穴位置に変更した場合:</u>	○			
	L548	○	○	○			
L580	標準取り付け穴位置: (注1)参照	標準取り付け穴位置: (注2)参照	○				
L581	○	TLK05203J型 ○	×				
L811							
L906							
L907							

(注1) TLK02S0*J型の標準取り付け穴位置

陶器	設置寸法		壁面
	A	B	
L537	100	120	ディスペンサー取付穴
L546	130	80	
L548	110	85	
L580	180	85	

(注2) TLK05203型の標準取り付け穴位置

陶器	設置寸法		壁面
	A	B	
L537	285	200 (175)	ディスペンサー取付穴
L546	325	165	
L548	350	190	
L580	200	75	
L581	370	142	

※ () 内寸法はML55、MG55の場合です。