


「プラグ付電源コード取り出し位置・取り付け要領」


\* 詳細は製品施工説明書をご確認ください。

- 1) プラグ付き電源コードを本体ケースに引き込む。 ▶ 2) プラグ付き電源コードを電源端子台に接続する。 ▶ 3) プラグ付き電源コードをコード引き出し溝に沿って配線する。


■TYC430 型



■TYC420 型



■TYC400 型




※TYC401型、TYC411型(200V製品)は、対象外です。


## 「プラグ付電源コード取り出し位置・取り付け要領」

\* 詳細は施工説明書をご確認ください。

- 1) プラグ付き電源コードを本体ケースに引き込む。
- 2) プラグ付き電源コードを電源端子台に接続する。




### 悪い例



## 3) 端子台カバーを取り付ける。

- ① 端子台カバーの左右のつめが端子台にあたらないうにかぶせてください。
- ② 左側のつめを溝に入れてください。

**お願い** 出来るだけ右側が浮かないよう溝に入れてください。



- ③ 左側がはまったら、右側のつめも溝に入れてください。

## 4) プラグ付き電源コードをコード引き出し溝に沿って配線する。

