


間口別図面一覧 I 型


カウンター寸法

単位:mm

ステンレススクエアすべり台シンク



スペースアップシンクS



仕様の見方

AA	:基本(食器洗い乾燥機なし)
AS	:基本(食器洗い乾燥機あり)
DA	:ユーロプラン(食器洗い乾燥機なし)
DS	:ユーロプラン(食器洗い乾燥機あり)
DCD01	:食器洗い乾燥機位置移動
CZC01	:シンク位置移動調理スペースひろびろ
CZJ01	:シンク位置移動準備スペースひろびろ

※A~Dは右ページの表の寸法をご覧ください。
 ※カウンターはステンレスカウンターです。
 ※調理機器の寸法は代表寸法です。
 詳細についてはP.207~「仕様・性能・施工情報」をご参照ください。

例) I型W2400の
 食洗機なし(AA)／食洗機あり(AS)
 基本プランの箱割

図面一覧

基本プラン	1800		1950		2100		2250		2400	
	AA	AS	AA	AS	AA	AS	AA	AS	AA	AS
基本仕様										
食器洗い乾燥機位置移動 DCD01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調理スペースひろびろ CZC01	—	—	—	—	—	—			—	—
準備スペースひろびろ CZJ01	—	—	—	—	—	—	—	—		

ユーロプラン	2400		2550		2700	
	DA	DS	DA	DS	DA	DS
基本仕様						

※ユーロプランの食器洗い乾燥機位置移動 [DCD01]、調理スペースひろびろ [CZC01]、準備スペースひろびろ [CZJ01] を選択した場合のフロアキャビネットの箱割はI型基本プランと同じ箱割になります。