



# エコミラーのしくみ (LMRB\*\*\*\*\*C型 LMAB\*\*\*\*\*C型のみ)

## エコミラー位置

■ : くもり止めコート




一面鏡



三面鏡  
スウィング三面鏡

## エコミラーのしくみ


鏡表面のくもり止めコーティングの水膜形成+吸湿によりくもりを防ぎます。



※鏡表面に傷が付いたり、変色した場合は補修できません。有料での部品交換になります。  
修理を依頼される前に(P18)をご確認の上、お客様専用窓口(裏表紙)にご相談ください。  
※他の鏡と比べ色合い、見え方が若干異なって見えることがありますが、異常ではありません。

## 鏡端部の外観について

エコミラーは、鏡表面をコーティングするため鏡の端部に凹凸があります。



オクターブの化粧鏡の取扱説明書より抜粋  
説明書品番 : WN06E38